
OZ-C-P

OZ PRECISION COLLETS FOR CYLINDRICAL SHAFT



Application:
For mounting straight-shank tools in collet chucks DIN 6391. To use for high speed cutting and high precision milling.



↗ ≤ 0,005

Order no.	Size	d	D	L
OZ16.C.02.P	OZ 16	2 – 1,5	25,5	40
OZ16.C.03.P	OZ 16	3 – 2,5	25,5	40
OZ16.C.04.P	OZ 16	4 – 3,5	25,5	40
OZ16.C.05.P	OZ 16	5 – 4,5	25,5	40
OZ16.C.06.P	OZ 16	6 – 5,5	25,5	40
OZ16.C.07.P	OZ 16	7 – 6,5	25,5	40
OZ16.C.08.P	OZ 16	8 – 7,5	25,5	40
OZ16.C.09.P	OZ 16	9 – 8,5	25,5	40
OZ16.C.10.P	OZ 16	10 – 9,5	25,5	40
OZ16.C.11.P	OZ 16	11 – 10,5	25,5	40
OZ16.C.12.P	OZ 16	12 – 11,5	25,5	40
OZ16.C.13.P	OZ 16	13 – 12,5	25,5	40
OZ16.C.14.P	OZ 16	14 – 13,5	25,5	40
OZ16.C.15.P	OZ 16	15 – 14,5	25,5	40
OZ16.C.16.P	OZ 16	16 – 15,5	25,5	40
OZ25.C.02.P	OZ 25	2 – 1,5	35,05	52
OZ25.C.03.P	OZ 25	3 – 2,5	35,05	52
OZ25.C.04.P	OZ 25	4 – 3,5	35,05	52
OZ25.C.05.P	OZ 25	5 – 4,5	35,05	52
OZ25.C.06.P	OZ 25	6 – 5,5	35,05	52
OZ25.C.07.P	OZ 25	7 – 6,5	35,05	52
OZ25.C.08.P	OZ 25	8 – 7,5	35,05	52
OZ25.C.09.P	OZ 25	9 – 8,5	35,05	52
OZ25.C.10.P	OZ 25	10 – 9,5	35,05	52
OZ25.C.11.P	OZ 25	11 – 10,5	35,05	52
OZ25.C.12.P	OZ 25	12 – 11,5	35,05	52
OZ25.C.13.P	OZ 25	13 – 12,5	35,05	52
OZ25.C.14.P	OZ 25	14 – 13,5	35,05	52
OZ25.C.15.P	OZ 25	15 – 14,5	35,05	52
OZ25.C.16.P	OZ 25	16 – 15,5	35,05	52
OZ25.C.17.P	OZ 25	17 – 16,5	35,05	52
OZ25.C.18.P	OZ 25	18 – 17,5	35,05	52
OZ25.C.19.P	OZ 25	19 – 18,5	35,05	52
OZ25.C.20.P	OZ 25	20 – 19,5	35,05	52
OZ25.C.21.P	OZ 25	21 – 20,5	35,05	52
OZ25.C.22.P	OZ 25	22 – 21,5	35,05	52

Order no.	Size	d	D	L
OZ25.C.23.P	OZ 25	23 – 22,5	35,05	52
OZ25.C.24.P	OZ 25	24 – 23,5	35,05	52
OZ25.C.25.P	OZ 25	25 – 24,5	35,05	52
OZ32.C.03.P	OZ 32	3 – 2,5	43,7	60
OZ32.C.04.P	OZ 32	4 – 3,5	43,7	60
OZ32.C.05.P	OZ 32	5 – 4,5	43,7	60
OZ32.C.06.P	OZ 32	6 – 5,5	43,7	60
OZ32.C.07.P	OZ 32	7 – 6,5	43,7	60
OZ32.C.08.P	OZ 32	8 – 7,5	43,7	60
OZ32.C.09.P	OZ 32	9 – 8,5	43,7	60
OZ32.C.10.P	OZ 32	10 – 9,5	43,7	60
OZ32.C.11.P	OZ 32	11 – 10,5	43,7	60
OZ32.C.12.P	OZ 32	12 – 11,5	43,7	60
OZ32.C.13.P	OZ 32	13 – 12,5	43,7	60
OZ32.C.14.P	OZ 32	14 – 13,5	43,7	60
OZ32.C.15.P	OZ 32	15 – 14,5	43,7	60
OZ32.C.16.P	OZ 32	16 – 15,5	43,7	60
OZ32.C.17.P	OZ 32	17 – 16,5	43,7	60
OZ32.C.18.P	OZ 32	18 – 17,5	43,7	60
OZ32.C.19.P	OZ 32	19 – 18,5	43,7	60
OZ32.C.20.P	OZ 32	20 – 19,5	43,7	60
OZ32.C.21.P	OZ 32	21 – 20,5	43,7	60
OZ32.C.22.P	OZ 32	22 – 21,5	43,7	60
OZ32.C.23.P	OZ 32	23 – 22,5	43,7	60
OZ32.C.24.P	OZ 32	24 – 23,5	43,7	60
OZ32.C.25.P	OZ 32	25 – 24,5	43,7	60
OZ32.C.26.P	OZ 32	26 – 25,5	43,7	60
OZ32.C.27.P	OZ 32	27 – 26,5	43,7	60
OZ32.C.28.P	OZ 32	28 – 27,5	43,7	60
OZ32.C.29.P	OZ 32	29 – 28,5	43,7	60
OZ32.C.30.P	OZ 32	30 – 29,5	43,7	60
OZ32.C.31.P	OZ 32	31 – 30,5	43,7	60
OZ32.C.32.P	OZ 32	32 – 31,5	43,7	60



